




Date/Time 04/11/2020 09:50:14

Page 1 of 2

REM\LINEA 1\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE B\MOTORE\M1H\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 16/10/2020 14:27:23	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 5,94	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	90 kW
			Velocità	2970 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
21/10/2020	14:28:45	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:44	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 16/10/2020 14:27:23
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:49	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:26	Misura mancante	Misura mancante.



08/10/2020	11:47:16	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:20	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:21	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 16/05/2019 12:25:06
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.