




Date/Time 16/03/2020 14:49:37

Page 1 of 2

REM\LINEA 2\POMPA POZZO CALDO A\POMPA\P1H\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale X [] = 10/02/2020 15:02:36
Y [mm/s] = 5,13
Cursore delta X [] = 19/09/2019 12:03:43
Y [mm/s] = 4,55

Macchina POMPA
Tipo: Pompa
Classe ISO Gruppo3 (ISO10816-3)
Potenza: 55 kW
Velocità 2979 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
21/02/2020	15:05:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 16/03/2020 14:49:37 Page 2 of 2

18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:28	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/05/2019 10:01:02
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:10:57
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.