




Date/Time 18/03/2020 16:06:41

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 21/02/2020 10:48:32

REM\LINEA 3\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\VENTILATORE\51H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(161,82) BPFO 22220E (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(8,99) FTF 22220E (SKF)
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1485	
RMS	Y [m/s ²]	= 39,13	

Data	Ora	Evento	Commento
18/03/2020	15:59:59	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1275.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.



16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
25/09/2019	15:09:58	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1080, nuovo rif. 1100.
25/09/2019	15:02:26	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1080.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:46:31	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1065, nuovo rif. 1070.
18/09/2019	10:44:19	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1080, nuovo rif. 1065.
18/09/2019	10:43:36	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1080.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
11/06/2019	09:01:29	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1020.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:11	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	8,50	11,795
2	162,50	10,972
3	0,25	8,608
4	3,25	7,123
5	9,00	6,317
6	478,50	6,185
7	487,25	5,972
8	5,00	5,379
9	1,50	4,721
10	324,75	4,507