




Date/Time 30/09/2021 15:51:18

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 15/09/2021 15:15:19

REM\LINEA 1\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE B\MOTORE\M2V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale	X [Hz]	= 153,25	(153,29) BPFO 6314 (SKF)
	Y [m/s ²]	= 3,627	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2990	
RMS	Y [m/s ²]	= 12,52	

Data	Ora	Evento	Commento
30/09/2021	15:49:24	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2985, nuovo rif. 2990.
30/09/2021	15:48:57	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2970, nuovo rif. 2985.
16/09/2021	14:19:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:52	Misura mancante	Misura mancante.



15/09/2021	10:16:55	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:20	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:15	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:37	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:07	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:26	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:41	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:49	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:23	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:16	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:32	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:36	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:24	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:13	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:45	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:49	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:16	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:20	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:21	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 30/09/2021 15:51:18 Page 3 of 3

23/04/2018 16:51:04 Velocità di riferimento modificata. Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1250.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	306,50	4,113
2	49,75	3,997
3	153,25	3,627
4	459,75	2,459
5	244,50	2,254
6	103,50	1,620
7	95,25	1,612
8	4,25	1,481
9	53,75	1,406
10	488,75	1,226