




Date/Time 30/09/2021 16:51:40

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 16/09/2021 12:36:27

REM\LINEA 1\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005E\MOTORE\M1V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale	X [Hz]	= 12,75	(67,65) RPF 6314 (SKF)
	Y [m/s²]	= 0,712	(6,35) FTF 6314 (SKF)
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s²]	= Non Attivo	
RPM		= 990	
RMS	Y [m/s²]	= 2,37	

Data	Ora	Evento	Commento
15/09/2021	15:32:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:55	Misura mancante	Misura mancante.



14/09/2021	15:29:04	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:20	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:16	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:37	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:07	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:26	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:41	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:49	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:23	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:33	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:36	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:24	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:14	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:40	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:49	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:16	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:20	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:21	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time

30/09/2021 16:51:40

Page 3 of 3

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	12,75	0,712
2	134,50	0,550
3	67,25	0,452
4	54,50	0,391
5	269,00	0,375
6	160,50	0,373
7	80,00	0,365
8	336,25	0,358
9	201,75	0,334
10	256,50	0,311