




Date/Time 30/09/2021 17:15:23

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 14/09/2021 14:39:17

REM\LINEA 2\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\MOTORE\M1H\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= 34,50	(34,50) 2.Align Misalignment
	Y [mm/s]	= 6,85	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1035	
RMS	Y [mm/s]	= 6,95	

Data	Ora	Evento	Commento
30/09/2021	17:07:18	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1488, nuovo rif. 1035.
16/09/2021	14:19:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:35	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:53	Misura mancante	Misura mancante.



14/09/2021	12:19:21	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:17	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:38	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:08	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:41	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:24	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:17	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:33	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:14	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:46	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:41	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:17	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:21	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time

30/09/2021 17:15:23

Page 3 of 3

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	34,50	6,85
2	69,00	0,81
3	17,25	0,53
4	51,75	0,45
5	103,25	0,37
6	86,00	0,23
7	120,75	0,11
8	172,25	0,08
9	27,75	0,06
10	115,00	0,06