




Date/Time 30/09/2021 17:26:25

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 14/09/2021 14:53:26

REM\LINEA 2\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\VENTILATORE\S2H\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= 34,50	(34,50) 2.Align Misalignment
	Y [mm/s]	= 4,71	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1035	
RMS	Y [mm/s]	= 6,10	

Data	Ora	Evento	Commento
30/09/2021	17:24:57	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1035.
16/09/2021	14:19:43	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:35	Misura mancante	Misura mancante.



15/09/2021	13:46:53	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:21	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:17	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:38	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:08	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:41	Misura mancante	Misura mancante.
02/04/2021	09:45:05	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1110.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:24	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:17	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:33	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:14	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:46	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:41	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:17	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:21	Misura mancante	Misura mancante.
18/03/2020	15:02:41	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1095.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
26/04/2018	12:44:34	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1050.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccio, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time

30/09/2021 17:26:25

Page 3 of 3

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	34,50	4,71
2	68,75	3,70
3	86,00	0,79
4	103,25	0,61
5	51,50	0,28
6	137,50	0,25
7	120,50	0,25
8	71,50	0,15
9	70,50	0,09
10	68,00	0,07