




Date/Time 30/09/2021 18:05:03

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 14/09/2021 15:05:07

REM\LINEA 2\ESTRATTORE DI CODA S20-C0044X\MOTORE\M2H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(54,83) BPFO 6326 M (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(6,86) FTF 6326 M (SKF)
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1490	
RMS	Y [m/s ²]	= 3,38	

Data	Ora	Evento	Commento
16/09/2021	14:19:43	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:35	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:53	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	16:15:47	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1490, nuovo rif. 1050.



14/09/2021	12:19:21	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:17	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:38	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:08	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:41	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:24	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:17	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:33	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:14	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:46	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:41	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:17	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:21	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time

30/09/2021 18:05:03

Page 3 of 3

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	54,75	0,814
2	37,25	0,798
3	13,75	0,658
4	17,25	0,592
5	72,00	0,510
6	38,25	0,399
7	20,00	0,374
8	89,25	0,366
9	6,75	0,345
10	27,25	0,325