




Date/Time 01/10/2021 10:47:45

Page 1 of 3

REM\LINEA 2\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005A\MOTORE\M1V\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 15/09/2021 11:05:01	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 3,86	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	160 kW
			Velocità	988 RPM
Data	Ora	Evento	Commento	
16/09/2021	14:19:43	Misura mancante	Misura mancante.	
15/09/2021	15:32:35	Misura mancante	Misura mancante.	
15/09/2021	13:46:56	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/09/2021 11:05:01	
15/09/2021	10:16:56	Misura mancante	Misura mancante.	
14/09/2021	15:29:04	Misura mancante	Misura mancante.	
14/09/2021	12:19:21	Misura mancante	Misura mancante.	



14/09/2021	11:04:17	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:38	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:09	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:42	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:24	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:17	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:34	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:37	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:15	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:46	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:43	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 16/10/2020 11:09:57
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:17	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:21	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:35	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 19/09/2019 11:03:53
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:28	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/05/2019 10:12:07
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:03:47

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 01/10/2021 10:47:45

Page 3 of 3

23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.
------------	----------	-----------------	------------------