




Date/Time 01/10/2021 11:04:31

Page 1 of 3

REM\LINEA 2\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005C\MOTORE\M1V\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 15/09/2021 11:36:00	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 5,96	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	160 kW
			Velocità	988 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
16/09/2021	14:19:43	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:35	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:56	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/09/2021 11:36:00
15/09/2021	10:16:56	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:04	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:21	Misura mancante	Misura mancante.



14/09/2021	11:04:18	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:39	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:30	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 23/04/2021 15:44:47
09/04/2021	14:02:42	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:24	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:17	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:34	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:37	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:15	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:44	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 16/10/2020 11:35:49
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:17	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:21	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:35	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 19/09/2019 11:31:27
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:28	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/05/2019 10:40:21

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 01/10/2021 11:04:32 Page 3 of 3

24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:03:47
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.