




Date/Time 01/10/2021 12:27:09

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 13/09/2021 14:24:44

REM\LINEA 3\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005A\MOTOREM1V1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale X [Hz] = 16,50

Y [mm/s] = 9,53

Cursore delta X [Hz] = Non Attivo

Y [mm/s] = Non Attivo

RPM = 990

RMS Y [mm/s] = 9,94

Data	Ora	Evento	Commento
01/10/2021	12:26:03	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 988, nuovo rif. 990.
16/09/2021	14:19:44	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:36	Misura mancante	Misura mancante.



15/09/2021	13:46:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:57	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:22	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:20	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:11	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:28	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:43	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:51	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:25	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:19	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:35	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:15	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:18	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:22	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time

01/10/2021 12:27:09

Page 3 of 3

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	16,50	9,53
2	9,50	1,54
3	15,25	1,16
4	149,25	0,87
5	8,25	0,76
6	11,75	0,58
7	33,25	0,58
8	14,50	0,55
9	14,00	0,44
10	182,50	0,41