




Date/Time 30/09/2021 09:56:18

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 15/09/2021 13:58:38

REM\LINEA 1\VENTILATORE ARIA SECONDARIA S25 C0-010\MOTOREM1H1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale	X [Hz]	= 74,00	(74,00) 4.Rotor DS Harmonics DS
	Y [m/s ²]	= 19,489	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1110	
RMS	Y [m/s ²]	= 21,22	

Data	Ora	Evento	Commento
30/09/2021	09:55:32	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1110.
16/09/2021	14:19:41	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:51	Misura mancante	Misura mancante.



15/09/2021	10:16:54	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:02	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:19	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:14	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:36	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:06	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:25	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:40	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:48	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:22	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:16	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:32	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:24	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:23	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:12	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:39	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:05	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:48	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:26	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:15	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:19	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:04	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:20	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
20/09/2019	14:11:18	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1095, nuovo rif. 1105.
20/09/2019	14:09:56	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1095.
19/09/2019	16:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
29/05/2019	14:24:53	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1215, nuovo rif. 1300.
23/05/2019	15:07:32	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1200, nuovo rif. 1215.
23/05/2019	15:06:29	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1200, nuovo rif. 1215.
23/05/2019	14:05:26	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1200.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 30/09/2021 09:56:19 Page 3 of 3

15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:51:45	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1250.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s²]
1	74,00	19,489
2	148,00	6,629
3	222,25	3,969
4	296,25	1,834
5	370,25	1,320
6	1142,25	1,229
7	693,00	0,497
8	598,75	0,465
9	746,75	0,428
10	247,25	0,411