




Date/Time 30/09/2021 11:51:23

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 15/09/2021 14:10:08

REM\LINEA 1\VENTILATORE ARIA SECONDARIA S25 C0-010\VENTILATORE\S2V\1004 ENVELOPE
SPETTRO ACC



Cursore Principale X [Hz] = 141,50 (140,97) BPFO 22219E (SKF)

Y [m/s²] = 1,123
Cursore delta X [Hz] = Non Attivo
Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 1110

RMS Y [m/s²] = 6,16

Data	Ora	Evento	Commento
16/09/2021	14:34:36	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1110.
16/09/2021	14:19:41	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:51	Misura mancante	Misura mancante.



15/09/2021	10:16:54	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:19	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:14	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:36	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:06	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:25	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:40	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:48	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:22	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:16	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:32	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:24	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:23	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:12	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:39	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:05	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:28	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:48	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:26	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:15	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:19	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:04	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:20	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
23/05/2019	15:09:55	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1215.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time

30/09/2021 11:51:23

Page 3 of 3

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	141,50	1,123
2	424,50	0,662
3	0,50	0,593
4	283,00	0,555
5	162,50	0,358
6	1,25	0,341
7	2,50	0,329
8	566,00	0,313
9	707,50	0,313
10	116,50	0,308