




Date/Time 30/09/2021 14:20:34

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 16/09/2021 13:09:42

REM\LINEA 1\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE A\POMPA\P1V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore	X [Hz]	= 153,75
Principale	Y [m/s²]	= 5,745
Cursore delta	X [Hz]	= 615,00
	Y [m/s²]	= 1,193
RPM		= 2985
RMS	Y [m/s²]	= 10,85

Data	Ora	Evento	Commento
16/09/2021	15:23:12	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2970, nuovo rif. 2985.
15/09/2021	15:32:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:55	Misura mancante	Misura mancante.



14/09/2021	15:29:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:20	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:15	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:37	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:07	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:26	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:41	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:32	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:36	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:24	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:13	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:45	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:40	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:49	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:26	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:16	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:20	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
19/02/2020	15:08:31	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2970, nuovo rif. 2985.
10/02/2020	17:07:21	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time

30/09/2021 14:20:34

Page 3 of 3

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	153,75	5,745
2	461,25	3,878
3	307,50	3,562
4	615,00	1,193
5	1383,75	1,184
6	104,00	0,971
7	257,75	0,794
8	1076,25	0,790
9	54,25	0,785
10	768,75	0,785