




Date/Time 02/04/2021 14:35:29

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 24/03/2021 10:21:01

REM\LINEA 1\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE A\MOTORE\M2H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(202,95) RPF 6314 (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(19,06) FTF 6314 (SKF)
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 2970	
RMS	Y [m/s ²]	= 5,02	

Data	Ora	Evento	Commento
23/03/2021	15:28:32	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:36	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:24	Misura mancante	Misura mancante.



22/03/2021	13:35:13	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:45	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:40	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:49	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:26	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:16	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:20	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:21	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

Canale # A

1	38,25	1,127
2	203,75	1,024
3	19,00	0,917
4	407,50	0,687
5	152,75	0,609
6	49,75	0,543
7	30,75	0,522
8	114,50	0,518
9	82,75	0,506
10	121,00	0,489