




REMLINEA 2\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\VENTILATORE\S2A\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 23/03/2021 12:09:22	Macchina	VENTILATORE
	Y [mm/s]	= 5,27	Tipo:	Ventilatore
Cursore delta	X []	= 23/03/2021 12:09:22	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= 5,27	Potenza:	200 kW
			Velocità	1485 RPM

Data	Ora	Evento	Commento



02/04/2021	09:33:37	Modifica allarme	Modifica degli allarmi ISO 10816-3 :- Allarme livello è stato modificato, il livello del vecchio valore era 4,50 mm/s. Avvertimento livello è stato modificato, il livello del vecchio valore era 2,80 mm/s. Pre Avvertimento livello è stato modificato, il livello del vecchio valore era 1,40 mm/s.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:24	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:17	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:33	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:40	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 23/03/2021 12:09:22
22/03/2021	15:17:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:14	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:46	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:41	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:17	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:21	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 02/04/2021 09:34:51 Page 3 of 3

18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:05	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 03/09/2019 16:06:20
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.