




Date/Time 01/04/2021 11:43:42

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 24/03/2021 12:14:07

REM\LINEA 1\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO006F\MOTORE\M1V\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore X [Hz] = 51,25
Principale

Y [m/s²] = 1,439

Cursore delta X [Hz] = 615,00

Y [m/s²] = 0,132

RPM = 990

RMS Y [m/s²] = 4,26

Data	Ora	Evento	Commento
25/03/2021	13:41:49	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:23	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:33	Misura mancante	Misura mancante.



23/03/2021	13:38:36	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:24	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:14	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:40	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:16	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:20	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:21	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	153,75	1,509
2	51,25	1,439
3	9,75	1,380
4	102,50	1,372
5	153,00	0,870
6	0,25	0,797
7	307,25	0,786
8	41,50	0,668
9	4,75	0,609
10	256,25	0,605