




Date/Time 29/04/2021 15:54:48

Page 1 of 2

Data e ora della misurazione 23/03/2021 15:00:10 , 23/04/2021 14:43:15

REM\LINEA 2\COMPRESSORE A\COMPRESSORE\C1H\221 Spettro Accelerazione > 120



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(100,000) Elect. 100 Hz Electrical
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(50,000) Elect. 50 Hz Electrical
	X [Hz]	= Non Attivo	(49,58) Unbalance Unbalance
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	(49,58) 1.Align Misalignment
		= 2975	(99,17) 2.Align Misalignment
			(132,93) BPFO 6317 (SKF)
			(214,15) BPFI 6317 (SKF)
			(200,32) RPF 6317 (SKF)
			(18,99) FTF 6317 (SKF)
			(243,45) BPFO NU317 (SKF)
			(351,55) BPFI NU317 (SKF)
			(263,78) RPF NU317 (SKF)

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 29/04/2021 15:54:48

Page 2 of 2

(20,33) FTF NU317 (SKF)

Data	Ora	Evento	Commento
09/04/2021	14:02:42	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:24	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:18	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:37	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:15	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.