




Date/Time 08/09/2022 10:46:17

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 11/07/2022 10:17:03

REM\LINEA 3\ESTRATTORE DI CODA S20-C0044X\MOTORE SEIPEE N°S10208999.1\M2H\1003 SPECTRO
MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= 18,25	(36,50) 2.Align Misalignment
	Y [mm/s]	= 0,99	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1095	
RMS	Y [mm/s]	= 6,31	

Data	Ora	Evento	Commento
08/09/2022	10:44:46	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1490, nuovo rif. 1095.
30/08/2022	15:31:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	16:02:06	Misura mancante	Misura mancante.



07/07/2022	12:55:39	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2021	14:19:44	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:36	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:57	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:22	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:19	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:39	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:10	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:28	Misura mancante	Misura mancante.
02/04/2021	15:20:50	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1490, nuovo rif. 1185.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:25	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:18	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:34	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:37	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:27	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:51	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:11	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time

08/09/2022 10:46:17

Page 3 of 3

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	36,50	6,11
2	18,25	0,99
3	109,25	0,77
4	91,00	0,72
5	0,25	0,34
6	54,50	0,26
7	182,00	0,22
8	127,50	0,15
9	145,75	0,14
10	200,25	0,12