




Date/Time 08/09/2022 12:36:20

Page 1 of 3

REM\LINEA 3\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE A\MOTORE N°GJ07200005\M1H\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 11/07/2022 10:39:54	Macchina	MOTORE N°GJ07200005
	Y [mm/s]	= 10,19	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	90 kW
			Velocità	2972 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
30/08/2022	15:31:52	Misura mancante	Misura mancante.
11/07/2022	12:51:58	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 11/07/2022 10:39:54
07/07/2022	16:02:07	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	12:55:40	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2021	14:19:45	Misura mancante	Misura mancante.



15/09/2021	15:32:37	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:57	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:06	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:23	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:21	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:40	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:29	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:43	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:51	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:25	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:19	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:35	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:27	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:16	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:48	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:08	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:51	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:18	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:23	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:07	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:23	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:55	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:36	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 19/09/2019 10:04:34
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 08/09/2022 12:36:20 Page 3 of 3

16/05/2019	16:39:52	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 16/05/2019 12:25:06
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.