




Date/Time 08/09/2022 15:05:09

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 23/03/2021 10:16:01 , 13/09/2021 12:34:34 , 11/07/2022 12:03:12

REM\LINEA 3\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410A \MOTORE N°03190001001\M1H\1003
SPECTRO MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(100,000) Elect.100 Hz Electrical
	Y [mm/s]	= Non Attivo	(50,000) Elect.50 Hz Electrical
	X [Hz]	= Non Attivo	(49,75) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	(49,75) 1.Align Misalignment
		= 2985	(99,50) 2.Align Misalignment
			(133,38) BPFO 6317 (SKF)
			(214,87) BPFI 6317 (SKF)
			(200,99) RPF 6317 (SKF)
			(19,05) FTF 6317 (SKF)

Data	Ora	Evento	Commento
------	-----	--------	----------



30/08/2022	15:31:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	16:02:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	12:55:39	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2021	14:19:44	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:36	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:57	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:22	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:19	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:39	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:28	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:43	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:51	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:25	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:18	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:35	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:27	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:15	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:51	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:22	Misura mancante	Misura mancante.
19/03/2020	09:27:08	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2979, nuovo rif. 2985.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 08/09/2022 15:05:09 Page 3 of 3

16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.