




Date/Time 24/08/2022 08:40:27

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 12/07/2022 09:50:15

REM\LINEA 1\VENTILATORE ARIAPRIMARIA S25 C0-019\MOTORE\M1A\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale	X [Hz]	= 70,75	(70,67) 4.Rotor DS Harmonics DS
	Y [m/s ²]	= 6,304	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1060	
RMS	Y [m/s ²]	= 6,94	

Data	Ora	Evento	Commento
24/08/2022	08:40:16	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1050, nuovo rif. 1060.
24/08/2022	08:31:29	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1050.
11/07/2022	15:28:45	Misura mancante	Misura mancante.
11/07/2022	12:51:53	Misura mancante	Misura mancante.



07/07/2022	16:02:03	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	12:55:36	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2021	14:19:41	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:54	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:19	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:14	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:36	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:25	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:40	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:48	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:22	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:32	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:35	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:24	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:23	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:12	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:45	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:05	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:28	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:49	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:26	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:15	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:19	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:04	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:20	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 24/08/2022 08:40:28 Page 3 of 3

26/04/2018	09:03:47	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1000.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	70,75	6,304
2	141,50	2,737
3	212,25	0,576
4	88,25	0,258
5	124,00	0,183
6	53,25	0,174
7	1090,25	0,159
8	283,25	0,131
9	17,50	0,129
10	159,25	0,120