




Date/Time 24/08/2022 09:55:02

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 12/07/2022 10:05:51

REM\LINEA 1\POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE B\MOTORE\M2H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale X [Hz] = 153,25 (153,29) BPFO 6314 (SKF)

Y [m/s²] = 6,935
Cursore delta X [Hz] = Non Attivo
Y [m/s²] = Non Attivo

RPM = 2990
RMS Y [m/s²] = 12,71

Data	Ora	Evento	Commento
24/08/2022	09:52:55	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2986, nuovo rif. 2990.
24/08/2022	09:52:46	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2985, nuovo rif. 2986.
24/08/2022	09:52:02	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2970, nuovo rif. 2985.
11/07/2022	15:28:46	Misura mancante	Misura mancante.



11/07/2022	12:51:54	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	16:02:04	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	12:55:37	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2021	15:30:30	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2970, nuovo rif. 2985.
16/09/2021	14:19:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:55	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:20	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:15	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:37	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:07	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:26	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:41	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:49	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:23	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:16	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:32	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:36	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:24	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:13	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:45	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:49	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:16	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:20	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:21	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:58	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:58	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 24/08/2022 09:55:02 Page 3 of 3

17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:01	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:07	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:12	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	153,25	6,935
2	306,50	3,984
3	49,75	2,670
4	99,50	2,445
5	244,75	1,980
6	103,50	1,964
7	766,00	1,443
8	613,00	1,307
9	919,25	1,178
10	95,50	1,042