




Date/Time 24/08/2022 10:30:44

Page 1 of 3

REM\LINEA 1\POMPA POZZO CALDO B\MOTORE\M1H\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 12/07/2022 11:01:05	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 12,69	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= 12/07/2022 11:01:05	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= 12,69	Potenza:	55 kW
			Velocità	2975 RPM
Data	Ora	Evento	Commento	
11/07/2022	15:28:46	Misura mancante	Misura mancante.	
11/07/2022	12:51:54	Misura mancante	Misura mancante.	
07/07/2022	16:02:04	Misura mancante	Misura mancante.	
07/07/2022	12:55:41	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 07/07/2022 10:48:17	
16/09/2021	14:19:47	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 16/09/2021 11:19:45	



15/09/2021	15:32:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:55	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:20	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:15	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:37	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:07	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:26	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:41	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:49	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:23	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:16	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:32	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:36	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:24	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:13	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:45	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:49	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:26	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:16	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:20	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:21	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:56	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 07/02/2020 11:10:09
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:42	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:35	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 19/09/2019 12:42:55
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 24/08/2022 10:30:44 Page 3 of 3

17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:28	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/05/2019 09:52:53
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:04:53
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.