




Date/Time 27/04/2023 10:46:21

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 20/04/2023 14:29:29

REM\LINEA 3\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\MOTORE\M2H\1004 ENVELOPE SPETTRO ACC



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(7,47) FTF NU326E (SKF)
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [m/s ²]	= Non Attivo	
RPM		= 1490	
RMS	Y [m/s ²]	= 2,78	

Data	Ora	Evento	Commento
27/04/2023	09:57:59	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1115, nuovo rif. 1120.
27/04/2023	09:57:33	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1110, nuovo rif. 1115.
27/04/2023	09:56:57	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1490, nuovo rif. 1110.
20/04/2023	13:40:23	Misura mancante	Misura mancante.



20/04/2023	08:02:14	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2022	10:18:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/08/2022	15:31:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	16:02:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	12:55:39	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2021	14:19:44	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:36	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:56	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:22	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:19	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:39	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:10	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:28	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:43	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:25	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:18	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:34	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:37	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:27	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:41	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:51	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 27/04/2023 10:46:22 Page 3 of 3

15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:11	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [m/s ²]
1	15,00	0,797
2	37,25	0,437
3	7,50	0,386
4	22,25	0,339
5	5,75	0,282
6	29,75	0,277
7	1,75	0,267
8	44,75	0,241
9	52,00	0,206
10	67,00	0,191