




Date/Time 26/04/2023 09:23:04

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 19/04/2023 15:33:10 ,20/04/2023 11:38:37

REM\LINEA 1\POMPA POZZO CALDO A\MOTORE\M2V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= 49,75	(100,000) Elect.100 Hz Electrical
	Y [mm/s]	= 5,34	(50,000) Elect.50 Hz Electrical
	X [Hz]	= Non Attivo	(49,58) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	(49,58) 1.Align Misalignment
		= 2975	(99,17) 2.Align Misalignment
			(226,25) BPFO 6215 (SKF)
			(319,17) BPFI 6215 (SKF)
			(282,62) RPF 6215 (SKF)
			(20,58) FTF 6215 (SKF)

Data	Ora	Evento	Commento
21/10/2022	10:18:42	Misura mancante	Misura mancante.



30/08/2022	15:31:49	Misura mancante	Misura mancante.
11/07/2022	15:28:46	Misura mancante	Misura mancante.
11/07/2022	12:51:54	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	16:02:04	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	12:55:37	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2021	14:19:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:34	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:55	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:20	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:15	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:37	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:07	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:26	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:41	Misura mancante	Misura mancante.
30/03/2021	15:28:46	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2975, nuovo rif. 2985.
25/03/2021	13:41:49	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:23	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:32	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:36	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:24	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:13	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:45	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:40	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:05	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:49	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:26	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:16	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:20	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:21	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:51	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:48	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:42	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 26/04/2023 09:23:05 Page 3 of 3

18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:52	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:02	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.