




REM\LINEA 3\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005A\MOTORE\M1V\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 24/01/2024 14:01:36	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 6,06	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	160 kW
			Velocità	988 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
07/11/2023	10:25:37	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2023	14:08:27	Misura mancante	Misura mancante.
21/04/2023	08:13:13	Misura mancante	Misura mancante.
20/04/2023	13:40:24	Misura mancante	Misura mancante.
20/04/2023	08:02:15	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2022	10:18:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/08/2022	15:31:52	Misura mancante	Misura mancante.



11/07/2022	12:51:56	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	16:02:07	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	12:55:39	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2021	14:19:44	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:36	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:57	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:22	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:20	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:40	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 13/09/2021 14:24:28
13/09/2021	12:59:11	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:28	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:43	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:51	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:25	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:19	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:35	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:15	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:29	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 08/10/2020 13:56:59
08/10/2020	11:47:18	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:22	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:58	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 18/09/2019 12:11:54

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time		31/01/2024 11:06:36	Page 3 of 3
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:29	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/05/2019 11:27:01
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:03:47
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.