




Date/Time 02/07/2024 10:54:54

Page 1 of 3

Data e ora della misurazione 25/06/2024 11:08:20

REM\LINEA 3\POMPA ACQUA ALIMENTO CALDAIA N21 410A \MOTORE\M1H\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(49,75) Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 2979	
RMS	Y [mm/s]	= 6,56	

Data	Ora	Evento	Commento
02/07/2024	10:53:05	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2979, nuovo rif. 2985.
25/06/2024	16:23:43	Misura mancante	Misura mancante.
03/04/2024	14:52:34	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 02/07/2024 10:54:54 Page 2 of 3

24/01/2024	14:53:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/11/2023	10:25:37	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2023	14:08:27	Misura mancante	Misura mancante.
13/07/2023	15:45:20	Misura mancante	Misura mancante.
21/04/2023	08:13:13	Misura mancante	Misura mancante.
20/04/2023	13:40:23	Misura mancante	Misura mancante.
20/04/2023	08:02:14	Misura mancante	Misura mancante.
30/08/2022	15:31:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	16:02:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	12:55:39	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2021	14:19:44	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:36	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:57	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:22	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:19	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:39	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:28	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:43	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:51	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:25	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:18	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:35	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:27	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:15	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:51	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:22	Misura mancante	Misura mancante.
19/03/2020	09:27:08	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 2979, nuovo rif. 2985.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 02/07/2024 10:54:54 Page 3 of 3

16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale # A			
	X [Hz]	Y [mm/s]	
1	49,75	6,52	
2	149,25	0,37	
3	298,50	0,27	
4	248,75	0,21	
5	179,25	0,19	
6	99,50	0,16	
7	199,00	0,14	
8	100,00	0,14	
9	25,00	0,12	
10	190,50	0,11	