




Data e ora della misurazione25/06/2024 13:11:35

REM\LINEA 2\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005C\MOTOREM1V\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(9,60) FREQUENZA PASSAGGIO PALE
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 988	
RMS	Y [mm/s]	= 6,64	

Data	Ora	Evento	Commento
01/07/2024	15:31:32	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 988, nuovo rif. 64.
25/06/2024	16:23:42	Misura mancante	Misura mancante.
03/04/2024	14:52:33	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 01/07/2024 16:06:19 Page 2 of 3

24/01/2024	14:53:05	Misura mancante	Misura mancante.
07/11/2023	10:25:36	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2023	14:08:26	Misura mancante	Misura mancante.
13/07/2023	15:45:19	Misura mancante	Misura mancante.
21/04/2023	08:13:12	Misura mancante	Misura mancante.
20/04/2023	13:40:22	Misura mancante	Misura mancante.
20/04/2023	08:02:14	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2022	10:18:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/08/2022	15:31:51	Misura mancante	Misura mancante.
12/07/2022	15:08:52	Misura mancante	Misura mancante.
12/07/2022	12:54:56	Misura mancante	Misura mancante.
11/07/2022	15:28:48	Misura mancante	Misura mancante.
11/07/2022	12:51:56	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	12:55:38	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2021	14:19:43	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:35	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:56	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:04	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:21	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:18	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:39	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:09	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:42	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:24	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:17	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:34	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:37	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:15	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:17	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:21	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale # A			
	X [Hz]	Y [mm/s]	
1	16,50	6,18	
2	9,50	1,78	
3	15,00	0,90	
4	11,25	0,75	
5	8,00	0,62	
6	13,00	0,55	
7	13,50	0,41	
8	10,25	0,39	
9	6,75	0,27	
10	4,25	0,26	