




Data e ora della misurazione25/06/2024 10:59:05

REM\LINEA 3\VENTILATORE ARIA SECONDARIA S25 C0-010X\MOTOREM1H\1003 SPECTRO MACCHINA
1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(32,50) 2.Align
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1485	
RMS	Y [mm/s]	= 3,77	

Data	Ora	Evento	Commento
01/07/2024	15:43:08	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 975.
25/06/2024	16:23:43	Misura mancante	Misura mancante.
03/04/2024	14:52:33	Misura mancante	Misura mancante.



07/11/2023	10:25:36	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2023	14:08:26	Misura mancante	Misura mancante.
20/04/2023	08:02:14	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2022	10:18:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/08/2022	15:31:51	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	16:02:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	12:55:38	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2021	14:19:43	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:36	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:53	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:56	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:22	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:19	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:39	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:27	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:42	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:24	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:18	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:34	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:37	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:27	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:41	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:51	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:18	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:22	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2020	15:05:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 01/07/2024 16:03:24 Page 3 of 3

17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:10	Misura mancante	Misura mancante.
26/04/2018	09:26:06	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 900.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

Canale #	A	
	X [Hz]	Y [mm/s]
1	32,50	3,61
2	48,75	0,86
3	16,25	0,35
4	65,00	0,34
5	113,75	0,29
6	25,00	0,16
7	130,00	0,12
8	36,75	0,11
9	2,25	0,09
10	146,25	0,08