




Data e ora della misurazione25/06/2024 10:16:03

REM\LINEA 3\ESTRATTORE DI CODA S20-C0044X\MOTORE\1V\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(35,17) 2.Align
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
Cursore delta	X [Hz]	= Non Attivo	
	Y [mm/s]	= Non Attivo	
RPM		= 1490	
RMS	Y [mm/s]	= 5,00	

Data	Ora	Evento	Commento
01/07/2024	16:22:01	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1052, nuovo rif. 1055.
01/07/2024	16:21:55	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1050, nuovo rif. 1052.
01/07/2024	16:21:45	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1088, nuovo rif. 1050.
01/07/2024	16:18:54	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1490, nuovo rif. 1088.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time 01/07/2024 16:25:13 Page 2 of 3

25/06/2024	16:23:43	Misura mancante	Misura mancante.
07/11/2023	10:25:36	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2023	14:08:27	Misura mancante	Misura mancante.
20/04/2023	13:40:23	Misura mancante	Misura mancante.
20/04/2023	08:02:14	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2022	10:18:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/08/2022	15:31:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	16:02:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	12:55:39	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2021	14:19:44	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:36	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:57	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:22	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:19	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:39	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:10	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:28	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:25	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:18	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:34	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:37	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:27	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:51	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:11	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.

			Canale #	A	
				X [Hz]	Y [mm/s]
			1	35,25	4,96
			2	17,50	0,42
			3	34,25	0,22
			4	105,75	0,15
			5	70,75	0,15
			6	32,50	0,11
			7	36,25	0,11
			8	52,75	0,11
			9	33,25	0,10
			10	88,25	0,09