




REM\LINEA 3\VENTILATORE CONDENSATORE A N21 CO005B\MOTORE\M1V\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 30/09/2024 14:25:07	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 9,32	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo2 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	160 kW
			Velocità	988 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
30/09/2024	16:39:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 30/09/2024 14:25:07
25/06/2024	16:23:44	Misura mancante	Misura mancante.
25/06/2024	14:01:04	Misura mancante	Misura mancante.
07/11/2023	10:25:37	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2023	14:08:27	Misura mancante	Misura mancante.
21/04/2023	08:13:13	Misura mancante	Misura mancante.



20/04/2023	13:40:24	Misura mancante	Misura mancante.
20/04/2023	08:02:15	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2022	10:18:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/08/2022	15:31:52	Misura mancante	Misura mancante.
11/07/2022	12:51:57	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	16:02:07	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	12:55:39	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2021	14:19:44	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:36	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:57	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:06	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:22	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:20	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:41	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 13/09/2021 14:40:34
13/09/2021	12:59:11	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:28	Misura mancante	Misura mancante.
09/04/2021	14:02:43	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:51	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:25	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:19	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:35	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:15	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:31	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:30	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 08/10/2020 14:10:29
08/10/2020	11:47:18	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:22	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:23	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:55	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time		02/10/2024 10:33:52	Page 3 of 3
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:33	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:59	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 18/09/2019 12:25:09
18/09/2019	10:42:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:06:01	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:09	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:29	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/05/2019 11:42:13
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 12:03:47
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.