




REM\LINEA 3\ESTRATTORE DI CODA S20-C0044X\MOTORE\M1H\101 Valore globale vel. > 600



Cursore Principale	X []	= 22/01/2025 14:28:03	Macchina	MOTORE
	Y [mm/s]	= 11,83	Tipo:	Motore
Cursore delta	X []	= Non Attivo	Classe ISO	Gruppo1 (ISO10816-3)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	Potenza:	560 kW
			Velocità	1490 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
22/01/2025	15:11:25	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 22/01/2025 14:28:03
30/09/2024	16:39:13	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 30/09/2024 11:00:10
25/06/2024	16:23:43	Misura mancante	Misura mancante.
24/01/2024	14:53:08	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/01/2024 11:41:36



07/11/2023	10:25:36	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2023	14:08:27	Misura mancante	Misura mancante.
21/04/2023	08:13:16	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 20/04/2023 14:47:34
20/04/2023	13:40:23	Misura mancante	Misura mancante.
20/04/2023	08:02:14	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2022	10:18:45	Misura mancante	Misura mancante.
30/08/2022	15:31:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	16:02:06	Misura mancante	Misura mancante.
07/07/2022	12:55:39	Misura mancante	Misura mancante.
16/09/2021	14:19:44	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	15:32:36	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	13:46:54	Misura mancante	Misura mancante.
15/09/2021	10:16:57	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	15:29:05	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	12:19:22	Misura mancante	Misura mancante.
14/09/2021	11:04:19	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	15:19:39	Misura mancante	Misura mancante.
13/09/2021	12:59:10	Misura mancante	Misura mancante.
23/04/2021	16:00:28	Misura mancante	Misura mancante.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:25	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:18	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:34	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	13:38:37	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:27	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:47	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:42	Misura mancante	Misura mancante.
15/10/2020	16:40:07	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:51	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:28	Misura mancante	Misura mancante.
10/02/2020	17:07:22	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	15:50:53	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:54	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:50	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:44	Misura mancante	Misura mancante.
19/09/2019	16:53:32	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:57	Misura mancante	Misura mancante.

REM SRL
Via Ferruccia, 16a
03010 Patrica FR



Date/Time		03/02/2025 09:37:38	Page 3 of 3
17/09/2019	16:06:00	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:54	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:52	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:10	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 15/05/2019 16:30:05
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
13/05/2019	16:41:11	Misura mancante	Misura mancante.
24/04/2018	12:24:14	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 24/04/2018 10:20:41
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.