



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 10/08/2016

Spett.le

AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.

VIA GENOVA, 31

12100 CUNEO

(CN)

Verbale n° 9255

Motore n° 5000013196

Matricola 82315/01

Comm. n° 20160568

Specifiche: MOTORE LEROY SOMER B5AV04JQ P250S4 N.82315/01 KW.55 G.1470 V.380 A.112,5 Hz.50

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314/C3 VL0241

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 48 Ampere, 1498 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.11	>1999
FASE V	0.11	>1999
FASE W	0.11	>1999

MEGGER VOLTS PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **20**
DBC: **4**
DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**
DBC: **2**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI