



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 12/10/2016

Spett.le
AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
VIA GENOVA, 31
12100 CUNEO (CN)

Verbale n° 9338

Motore n° 5000013319

Matricola 14/229085/2

Comm. n° 20160777

Specifiche: MOTORE LAMMERS 1TZ9501-2DB03-4FA4-Z N.14/229085/2 KW.75 G.1485 KG.570 (FUORI STANDARD)

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3

NOTE: Collaudo a vuoto: 690 Volt, 21 Ampere, 1500 Giri.
Circuito di raffreddamento Provato e funzionante.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.06	200
FASE V	0.06	200
FASE W	0.06	200

Temperatura collaudo: 21°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.8

Lato Opp. Comando: 0.8

Giri/min.: 1500

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: 20
DBC: 6
DBM: 13

LATO OPP. COMANDO
DBI: 20
DBC: 4
DBM: 12

GIRI/min
DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA