



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 14/03/2017

Spett.le
AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.
VIA GENOVA, 31
12100 CUNEO (CN)

Verbale n° **9490** Motore n° **5000013549** Matricola **.UC0810/04629930**
Comm. n° **20170217** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG6316-4AA96-Z N.UC0810/046299301 IMB35 KW.132 G.1493 V.400 A.235
KW.132
Cuscinetto L.C.: 6319/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3 VL0241

NOTE:

Motore con sede cuscinetto lato ventola ISOLATA.
Collaudo a vuoto: 400 Volt, 32 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.019	>1999
FASE V	0.019	>1999
FASE W	0.019	>1999
Temperatura collaudo: 14°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: **OK**

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1500**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO
DBI: **21**
DBC: **5**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **21**
DBC: **4**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI