


Data e ora della misurazione14/12/2023 12:32:08 ,27/12/2023 15:52:48

REMAGC ROCCASECCAVENTILATORE 8 QUENCH 1 INFERIORE 1°STADIO SPB \MOTOREM1H\103
Mach.spectr. > 600



Cursore Principale	X [Hz]	= Non Attivo	(100,000) Elect.100 Hz Electrical
	Y [mm/s]	= Non Attivo	(50,000) Elect.50 Hz Electrical
	X [Hz]	= Non Attivo	(49,58) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	(49,58) 1.Align Misalignment
		= 2975	(99,17) 2.Align Misalignment
			(49,58) 1.Res. RPM Resonance
			(99,17) 2.Res. RPM Resonance
			(148,75) 3.Res. RPM Resonance
			(198,33) 4.Res. RPM Resonance
			(49,58) 1.Rotor DS Harmonics DS
			(99,17) 2.Rotor DS Harmonics DS
			(148,75) 3.Rotor DS Harmonics DS
			(198,33) 4.Rotor DS Harmonics DS
			(247,92) 5.Rotor DS Harmonics DS
			(177,61) BPFO 6318 (SKF)
			(268,64) BPFI 6318 (SKF)
			(232,79) RPF 6318 (SKF)
			(19,73) FTF 6318 (SKF)
			(177,76) BPFO 6319 (SKF)
			(268,49) BPFI 6319 (SKF)

(233,69) RPF 6319 (SKF)
(19,73) FTF 6319 (SKF)
(793,33) ventilatore 16 pale VENTILATORE 16 PALE