



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 20/02/2017

Spett.le

A.M.T. S.p.A. AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI
VIA MONTALDO, 2
16137 GENOVA (GE)

Verbale n° 9464

Motore n° 5000013235

Matricola ORA - 008/130

Comm. n° 20160622

Specifiche: MOTORE GDTM081a 4 POLI ORA - 008/130 KW.75-57 GIRI.680-760 V.2400/2 A.70-53
Ve29-22 Ae.70-53 Eccitazione Serie

Cuscinetto L.C.: NU422M/C3

Cuscinetto L.O.C.: 22314E1/C3

NOTE:

Il grado di vibrazione è stato considerato secondo la norma ISO10816-3 Motori GRUPPO 2 15KW < M < 300 KW.

Valore di temperatura misurata su supporti cuscinetti: Lato giunto: 7.8°C, Lato opposto giunto: 13.4°C

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.193	0.338

Temperatura collaudo: 8°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
Indotto: >2 Gohm
Eccitazione: >2 Gohm
Armat.: >2 Gohm
Compound: _____
Compensazione: _____

MEGGER VOLT
5000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK
Riparato: OK
Revisionato: OK
Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG615

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (10+10) x 40 x 55

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 Gruppo2

Lato Comando: 1.15

Lato Opp. Comando: 1.18

Giri/min.: 700

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 15

DBC: 5

DBM: 14

LATO OPP. COMANDO

DBI: 12

DBC: 3

DBM: 13

GIRI/min

DBI: 700

DBC: 700

DBM: 700

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	1218	70	28	70/695

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	1220	70	28	70/697

SURGE TEST

2Vn+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
CARLO SPAZIANI