



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 19/10/2016

Spett.le
ARZ s.r.l.
Via S. Giuliano, 187
81025 Marcianise (CE)

Verbale n° 9346

Motore n° 5000013332

Matricola YFU638684301002

Comm. n° 20160809

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FK7063-5AF71-1AB0 N.YFU638684301004 Nm.7,3 G.3000 A.5,6 V.263

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6204 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.44 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.44 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.6	>1999
FASE V	1.6	>1999
FASE W	1.6	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: 7 a 4 Ampere
Nm Freno: 18

Resolver: _____
Encoder: HENGSTLER 2048 Imp./Giro
Tacko Feedback: _____

Grado di Vibrazione macchina
Lato Comando: 0.8
Lato Opp. Comando: 0.8
Giri/min.: 3000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20
DBC: 4
DBM: 13

DBI: 19
DBC: 6
DBM: 14

DBI: 3000
DBC: 3000
DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI