R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it

Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

SKF Certified Rebuilder Electric Motors

Verbale di collaudo Motore C.C.
Patrica, lì 14/03/2017

Spett.le
ARZ s.r.l.
Via S. Giuliano, 187
81025 Marcianise (CE)

Verbale n° **9489** *Motore n°* **5000013542** *Matricola* **5GMV-025-08**
Comm. n° **20170183** *Specifiche:* GENERATORE P/N20-5961 S/N.5GMV-184-15 CON TARGA P/N:5961-1 N.5GMV-025-08

Cuscinetto L.C.: 6310 2RS/C3 *Cuscinetto L.O.C.:*

NOTE
Il generatore monta due condensatori da 290 nF posti in serie tra loro e a loro volta posti in serie tra due poli dei portaspazzole + due condensatori da 290 nF posti in serie tra loro e a loro e a loro volta posti in serie tra gli altri due poli portaspazzole.

RESISTENZA ARMATURA Ω	*RESISTENZA ECCITAZIONE Ω*
0.3	**3.6**

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
Indotto: **18**
Eccitazione: **>1999**
Armat.: **>1999**
Conpound:
Compensazione:

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
Ind.-Campi:
Riparato: **OK**
Revisionato: **OK**
Collett.: **OK**

PROVA TACKO
V:
Riple:
Nm Motore:
Nm Freno:

SPAZZOLE
Tipo Spazzola: **EG651**
Q.tà spazzole: **16**
Mis. spazzole: **19 x 25 x 45**

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)
Grado di vibrazione:
Lato Comando:
Lato Opp. Comando:
Giri/min.:

CUSCINETTO SPM	*LATO COMANDO*	*LATO OPP. COMANDO*	*GIRI/min*
DBI:			
DBC:			
DBM:			

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA

V.tacko	*V.a*	*A.a*	*Ve*	*Ae/GIRI*

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA

V.tacko	*V.a*	*A.a*	*Ve*	*Ae/GIRI*

SURGE TEST *ESITO*

Firma Collaudatore
ANGELO LISI