

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister

SINCERT
VERIFICHE E CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E PRESSIONE

Spett.le

ASM PRODUZIONE S.R.L.

AGGL.TO IND.LE PIANODARDINE

83100 AVELLINO - AV

Preventivo n° **0024** del **14/01/2013**

Oggetto:

Vs. DDT: BUTA2		Data Vs. DDT: 10/01/2013		Altri Rif.: SQUITTIERI	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000007342	MOTORE MARELLI G3B180S N.GE01074 COD.G3B182CAA0P0012CAA0P001 KW.93 G.2420-3000 V.400 A.256 Ve.330 Ae.4,17/2,82	KW.93		GE01074	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI	1400		1400
Nr	1	6309-2RS1/C3			
Nr	1	NU 313 ECP/C3 REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILIARI VERNICIATURA ED ESSICCAZIONE AL FORNO CON VERNICI IN CL. H RIPARAZIONE USCITE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO VERIFICHE MECCANICHE E RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO 6309 SULLA CALOTTA PULIZIA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE			
Nr	12	SOSTITUZIONE E ASSESTAMENTO SPAZZOLE EG319P dim.(6,25+6,25)x32x40 COD.10039526002 RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	33,6		403,2

Totale preventivo € 1.803,20 + I.V.A.

Consegna 10GG. S.I. con trasporto a Nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.30GG. D.F.F.M.

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ASM PRODUZIONE S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.