



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 02/09/2016

Spett.le
GE AVIO S.r.l.
VIA I MAGGIO, 99
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)

Verbale n° 9296

Motore n° 5000008782

Matricola EF083865201003

Comm. n° 20160632

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5074-0AF71-1-Z N.EF083865201003 Nm.14 G.3000 V.366 A.13 Z=K42 K84 K93

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 1.2 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 1.2 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1.5	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1.5	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1.5	>1999		Avv. Revis.: OK
				Altro: _____

Nm Motore: **14 a 8 Ampere**

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: **1FU1050 6MF**

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.8**

Lato Opp. Comando: **0.8**

Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**

DBI: **19**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **6**

DBC: **3000**

DBM: **11**

DBM: **13**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI