



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 07/10/2016

Spett.le
GE AVIO S.r.l.
VIA I MAGGIO, 99
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)

Verbale n° 9329

Motore n° 5000010746

Matricola EF083865201011

Comm. n° 20160633

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5074-0AF71-1-Z N.EF083865201011 Nm.14 G.3000 V.366 A.13

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria:3000 Giri, 0.6 Ampere. Rotazione antioraria:3000 Giri, 0.6 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.5	>1999
FASE V	1.5	>1999
FASE W	1.5	>1999
Temperatura collaudo: 20°C		

MEGGER
VOLT

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: OK
Altro: _____

Nm Motore: 14
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Tacko Feedback: 1FU1050 6MF

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 3000

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 17

DBI: 3000

DBC: 4

DBC: 6

DBC: 3000

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI