



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 12/10/2016

Spett.le
GE AVIO S.r.l.
VIA I MAGGIO, 99
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)

Verbale n° 9335 Motore n° 5000010926 Matricola EF083865201012
Comm. n° 20160775 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5074-0AF71-1-Z N.EF083865201012 Nm.14 G.3000 V.366 A.13

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 1.2 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 1.2 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1.6	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1.6	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1.6	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 20°C				Altro: _____

Nm Motore: **14 a 10 Ampere**
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Tacko Feedback: **1FU1050-6MF**

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 20	DBI: 17	DBI: 17	DBI: 3000
DBC: 6	DBC: 5	DBC: 5	DBC: 3000
DBM: 14	DBM: 13	DBM: 13	DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI