



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 16/12/2016

Spett.le
GEAVIO S.r.l.
VIA I MAGGIO, 99
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)

Verbale n° **9392** Motore n° **5000011222** Matricola **EF083865201004**
Comm. n° **20160804** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5074-0AF71-1-Z N.EF083865201004 Nm.14 G.3000 V.366 A.13 Z: K42 K84 K93

Nm.14
Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta prtezione termica del tipo PTC.

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Goro, 1.2 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 1.2 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	1.3	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	1.3	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	1.3	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 12°C				Altro: _____

Nm Motore: **14** Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____
Tacko Feedback: **1FU1050-6MF**

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.5**
Lato Opp. Comando: **0.5**
Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 20	DBI: 17	DBI: 17	DBI: 3000
DBC: 4	DBC: 6	DBC: 6	DBC: 3000
DBM: 12	DBM: 13	DBM: 13	DBM: 3000

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI