



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 22/03/2017

Spett.le
GE AVIO S.r.l.
VIA I MAGGIO, 99
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)

Verbale n° **9500** Motore n° **5000006881** Matricola **EF083865201010**
Comm. n° **20170176** Specifiche: MOTORE SIEMENS nEF083865201010 TIPO 1FT5074-0AF71-1-Z

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 1.24 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 1.24 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.8	>1999
FASE V	1.8	>1999
FASE W	1.8	>1999
Temperatura collaudo: 15°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: **OK**
Avv. Revis.: _____
Altro: **OK**

Nm Motore: **14 a 10 Ampere**
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____
Tacko Feedback: **1FU1050-6MF**

Grado di Vibrazione macchina
Lato Comando: **0.6**
Lato Opp. Comando: **0.5**
Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO SPM	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
DBI: 20	DBI: 17	DBI: 3000	
DBC: 4	DBC: 5	DBC: 3000	
DBM: 12	DBM: 14	DBM: 3000	

SURGE TEST
2Vn+1000 ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI