



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 06/03/2017

Spett.le
GE AVIO S.r.l.
VIA I MAGGIO, 99
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)

Verbale n° **9483** Motore n° **5000013540** Matricola **ED3622492601007**
Comm. n° **20170177** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT5074-0AF71-1-Z N.ED3622492601007 Nm.18 G.3000 V.375 A.17

Nm.18

Cuscinetto L.C.: 6205 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6203 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 300 Giri, 1.25 Ampere. Rotazione entioraria: 3000 Giri, 1.25 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	0.7	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	0.7	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	0.7	>1999		Avv. Revis.: OK _____
Temperatura collaudo: 13°C				Altro: _____

Nm Motore: **18 a 10 Ampere**

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Tacko Feedback: **1FU1050 6GF**

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **3000**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **20**

DBI: **17**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **3**

DBC: **3000**

DBM: **13**

DBM: **11**

DBM: **3000**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI