



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 28/09/2017

Spett.le
GE AVIO S.r.l.
VIA I MAGGIO, 99
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)

Verbale n° 9676

Motore n° 5000013802

Matricola

Comm. n° 20170698

Specifiche: SIEMENS 1FT8044-1AF71-4AH1N.U739572901002 M05Nwm Nm4,3nWM io3a in2,9a uIN327v
encoder 1-2048 BRAKE 24VDC 17,6W 3043501

Cuscinetto L.C.: 6204 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6003 2RS/C3

NOTE:

Collaudo vuoto: Rotazione oraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere. Rotazione antioraria: 3000 Giri, 0.28 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	6	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	6	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	6	>1999		Avv. Revis.: OK
Temperatura collaudo: 27°C				Altro: _____

Nm Motore: 5

Resolver: _____

Nm Freno: 8

Encoder: **ERN 1387 2048 Imp.**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: 2.5

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBI: 17

DBI: 3000

DBC: 4

DBC: 6

DBC: 3000

DBM: 12

DBM: 13

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

2Vn+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI