



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, lì 20/10/2017

Spett.le
GE AVIO S.r.l.
VIA I MAGGIO, 99
10040 RIVALTA DI TORINO (TO)

Verbale n° **9717** Motore n° **5000013893** Matricola
Comm. n° **20170836** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6084-8SH71-2AK3 N.YFW012635301001 Nm.20,0 IN24,5A G.4500

Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3


Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 4500 Giri, 0.9 Ampere. Rotazione antioraria: 4500 Giri, 0.9 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999
Temperatura collaudo: 19°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: **25 15 Ampere**
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: **ERN1387 2048 Imp.**
Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **4500**

Grado Vibrazione: **2.5**

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **23**

DBI: **19**

DBI: **4500**

DBC: **4**

DBC: **3**

DBC: **4500**

DBM: **13**

DBM: **12**

DBM: **4500**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI