



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

ACCREDITA

L'UNITE ITALIANA DI ACCREDITAMENTO

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, lì 03/06/2016

Spett.le

BLASETTI S.P.A.

VIA NARO, 59

00071 POMEZIA

(RM)

Verbale n° 9164

Motore n° 5000013083

Matricola

Comm. n° 20160377

Specifiche: MOTORIDUTTORE SENZA TARGHETTA

NOTE:

Il motore monta cuscinetti: Lato Comando: 6000 2RS/C3, Lato opposto Comando: 629 2RS/C3.

Collaudo a Vuoto: 380 Volt, 0.06 Ampere, 1485 Giri.

	RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20° C	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω	MEGGER VOLTS	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
FASE U	179	>1999	1000	Avv. Nuovo: _____
FASE V	179	>1999		Avv. Riparato: _____
FASE W	179	>1999		Avv. Revis.: OK
				Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Grado di Vibrazione macchina mm/sec 6,3

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1485**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **9**

DBI: **8**

DBI: **1485**

DBC: **3**

DBC: **5**

DBC: **1485**

DBM: **11**

DBM: **13**

DBM: **1485**

SURGE TEST
2Vn+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI